



# ECOCARDIOGRAFIA 2015

## XVII Congresso Nazionale SIEC

**Hotel Royal Continental**


**Napoli, 16-18 Aprile 2015**

## VALUTAZIONI DELLE PROTESI

DR MF COSTANTINO AOR SAN CARLO POTENZA




# PROTESI VALVOLARI CARDIACHE



## ➤ TIPO DI PROTESI ARTIFICIALI

Meccaniche  
Biologiche



## ➤ TIPO DI PROTESI “UMANE”

Homograft  
Autograft




## Prosthetic Valves: Clinical Echocardiographic Correlates

	<b>Mechanical AVR</b>	<b>Surgical Bioprosthetic AVR</b>	<b>Transcatheter Bioprosthetic AVR</b>	<b>Mechanical MVR</b>	<b>Bioprosthetic MVR</b>
Fluid dynamics	Complex fluid dynamics depending on valve type	Central orifice, laminar flow, blunt flow profile	Central orifice, laminar flow, blunt flow profile	Complex fluid dynamics depending on valve type	Central orifice, laminar flow, blunt flow profile
Echo imaging	Shadowing and reverberations limit valve imaging	Echogenic sewing ring and three struts Trileaflet porcine or pericardial tissue similar to that of a native aortic valve	Increased echogenicity of aortic sinuses and annulus due to supporting stent Biologic valve leaflets appear similar to a native aortic valve	Shadowing and reverberations limit valve imaging on TTE. Valve occluder motion well seen on TEE	Stented valve, flow directed toward septum Trileaflet porcine or pericardial tissue similar to that of a native aortic valve
Normal Doppler findings	Antegrade velocity <3 m/s with triangular-shaped flow curve Mild eccentric AR due to occluder closure	Antegrade velocity <3 m/s with triangular-shaped flow curve No to trace central AR	Antegrade velocity <3 m/s with triangular-shaped flow curve Mild valvular or paravalvular AR	Antegrade velocity <1.9 m/s with short T½ Mild eccentric MR due to occluder closure	Antegrade velocity <1.9 m/s with short T½ No to trace central MR
Advantages/ disadvantages	Excellent long-term durability Requires chronic anticoagulation	Variable durability, longer in older patients Does not require anticoagulation	Unknown durability Currently recommended in high-risk patients Does not require anticoagulation	Excellent long-term durability Requires chronic anticoagulation	Variable durability, longer in older patients Does not require anticoagulation (but may be needed for AF)
Complications	Valve thrombosis Pannus Paravalvular AR Endocarditis	Leaflet degeneration Stenosis Regurgitation Pannus Paravalvular AR Endocarditis	Leaflet degeneration Stenosis Regurgitation Pannus Paravalvular AR Endocarditis	Valve thrombosis Pannus Paravalvular MR Endocarditis	Leaflet degeneration Stenosis Regurgitation Pannus Paravalvular A Endocarditis
Echo follow-up (in addition to annual clinical evaluation)	Baseline post-op Changing signs or symptoms	Baseline post-op Changing signs or symptoms Annual starting 5 years after implantation	Baseline post-op Changing signs or symptoms Annual exams recommended at this time	Baseline post-op Changing signs or symptoms	Baseline post-op Changing signs or symptoms Annual starting 5 years after implantation


AF, atrial fibrillation; AR, aortic regurgitation; MR, mitral regurgitation.



# PROTESI MECCANICHE



STARR - EDWARDS



St. JUDE



Omnicarbon



Medtronic Hall



# TIPI DI PROTESI VALVOLARI CARDIACHE


## PROTESI MECCANICHE

A PALLA

MONODISCO  
A DISCO  
INGABBIATO


MONODISCO  
TILTING-DISK

BIDISCO  
TILTING-DISK



# PROTESI MONODISCO TILTING-DISK


- ✓ DISCO OSCILLANTE CHE RUOTA SUI PERNI FISSATI SULL'ANELLO FORMANDO AD OGNI APERTURA UN ANGOLO DI AMPIEZZA VARIABILE DA 50° A 70° RISPETTO AL PIANO DELL' ANELLO.
- ✓ POSIZIONE APERTA: IL DISCO FUNZIONA COME UN "ALETTONE". IL SUO MOVIMENTO È DIPENDENTE DAL GRADIENTE PRESSORIO. ESSO È CONNESSO ALL' ANELLO IN MANIERA ASIMMETRICA PER PERMETTERNE LA CHIUSURA SULLA SUA PORZIONE MAGGIORE. IL FLUSSO PASSA ATTRAVERSO DUE ORIFIZI, UNO PIÙ GRANDE ED UNO PIÙ PICCOLO.



- ✓ POSIZIONE CHIUSA: DISCO CONTENUTO ALL' INTERNO DELLA STRUTTURA METALLICA.
- ✓ PRIMO IMPIANTO NEL 1969. DA ALLORA IMPIANTATI 360.000 ESEMPLARI. ATTUALMENTE LARGAMENTE SOSTITUITA DA PROTESI BIDISCO.
- ✓ MODELLI ANCORA IN PRODUZIONE: SORIN-ALLCARBON ; MEDTRONIK-HALL ; ULTRACOR;

# PROTESI BIDISCO

- PRIMO IMPIANTO 1977 ST. JUDE .
- DUE EMIDISCHI DI FORMA SEMICIRCOLARE CHE FANNO PERNO SULL' ANELLO VALVOLARE, GENERALMENTE RIVESTITO IN TEFLON. L' INTERA STRUTTURA È IN CARBONIO PIROLITICO.
- L' APERTURA DEGLI EMIDISCHI CREA TRE ORIFIZI: DUE LATERALI, TRA EMIDISCO ED ANELLO ED UNO CENTRALE TRA I DUE EMIDISCHI. GLI EMIDISCHI BASCULANO ALL' INTERNO DELLE CERNIERE, PERMETTENDO UN CONTINUO LAVAGGIO DI QUESTA ZONA E MINIMIZZANDO LA DIATESI TROMBOTICA.



- L'ESCURSIONE DELL'OCCLOSORE OLTRE IL PIANO DELL'ANELLO È MOLTO MINORE RISPETTO ALLE PROTESI MONODISCO. LA VALVOLA È PERTANTO IMPIANTABILE ANCHE IN PICCOLE CAVITÀ.
- L'ANGOLO TRA GLI EMIDISCHI IN COMPLETA APERTURA ED IL PIANO DELL'ANELLO È CIRCA 90°.





# PROTESI BIDISCO

- St. Jude Medical (SJM; Mechanical Heart Valve; SJM HP Series  
SJM Master Series; Regent)
- Carbomedics (CPHV Standard; CPHV Reduced; TopHat; Orbis Universal;  
Pediatric; Optiform)
- On-X
- Sorin (Bicarbon; Bicarbon Slim-line)
- ATS; TRI technologies; Angelini Lamina Flo; Medtronic Advantage; Jyros;  
Medeng




# PROTESI MECCANICHE NORMOFUNZIONANTI

Un **FLUSSO RETROGRADO** da rigurgito **INTRAPROTESICO**, è fisiologico. Nelle protesi in sede mitralica è meglio evidenziabile con ETE.

Presenta bassa velocità, stretti, convergenti se multipli, con estensione variabile:


- **PALLA**: unico jet centrale di circa cm 2.5.
- **MONODISCO BJORK** due jet laterali di 3-4 cm,
- **MONODISCO MEDTRONIC HALL** tre jet (laterali e centrale) fino a 5 cm.
- **EMIDISCHI** due-tre jet fino a 3-4 cm






DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA


# PROTESI MECCANICHE NORMOFUNZIONANTI



# PROTESI BIOLOGICHE



- **PORCINE**
- **REALIZZATE CON PERICARDIO BOVINO O EQUINO (ETEROGRAFT)**
- **REALIZZATE CON TESSUTI UMANI (HOMOGRAFT) (REALIZZATE CON DURA MADRE, FASCIA LATA, PERICARDIO UMANO (MENO UTILIZZATE))**




- I. **CON SUPPORTO (STENTED)**
- II. **SENZA SUPPORTO (STENTLESS)**



# PROTESI STENTED

## Porcine BIOLOGICHE




Protesi biologica porcina stented: Hancock. A: vista laterale della protesi; X: componente di supporto commissurale (stent) della struttura protesica; B: vista della protesi dall'alto

# Stented pericardiche

**Emodinamica:**

Migliore rispetto alle porcine  
stented (PI 0,64-0,56)

**Carpentier-Edwards  
Perimount**



# STENTLESS



- Protesi valvolare costituita da materiale biologico (in genere radice aortica porcina) non dotata di supporto rigido (stent) ma al massimo di rinforzo sintetico flessibile a livello dell'“inflow”
- Indicazioni: età > 65 aa; chirurgia della radice aortica nell’anziano; anulus di ridotte dimensioni; disfunzione ventrioclastre sinistro o ipertrofia ventricolare severa
- Pro: performance emodinamica; regressione ipertrofia ventricolare; profilo di flusso uniforme; minor stress cuspidi; più raro mismatch protesi/pz; anticoagulazione non necessaria
- Contro: follow-up più limitato; complessività d’impianto; rischio di insufficienza centrale; difficoltà in caso di reintervento




ANALISI LUIGI  
Puls 260  
EKG 100 BPM  
Image 200  
SIECO

ECOCARDIO SAN CARLO  
TISO0.7 MI0.4  
Zoom 100%

X7-2t/Adulti

M4 M4  
+58.6




0 56 180

2D  
66%  
C 50  
P Off  
Gen.

CF  
59%  
4.4MHz  
WF Alto  
Med.

G  
P R



JPEG





96 BPM

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 40.0C

96 bpm  
5:20 PM  
1/20/2014



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



# DURATA DELLE PROTESI BIOLOGICA


## PROTESI DI I E II GENERAZIONE:

- ✓ Dopo 4-5 aa inizia un processo di lacerazione
- ✓ Dopo 10 aa disfunzione intorno al 30% (se età > 65 aa circa 10%)
- ✓ Dopo 15 aa disfunzione dal 30 al 60%

**DISFUNZIONE MAGGIORE DELLA MITRALE  
RISPETTO ALL'AORTICA**





# PROTESI BIOLOGICHE CON DISPOSITIVO DI SUPPORTO METALLICO



• Tri-leaflet bovine pericardial tissue treated with ThermaFix Process

• Balloon expandable stainless steel stent for sutureless implantation



# PROTESI CARDIACHE

## Doppler COLOR CW-PW

- TUTTE LE PROTESI NORMOFUNZIONANTI SONO **LIEVEMENTE STENOTICHE ED INSUFFICIENTI**
- È NECESSARIO CONOSCERE IL RANGE DI NORMALITÀ PER QUELLA DETERMINATA PROTESI
- È ANCORA PIÙ UTILE IL RAFFRONTO CON ECO DI BASE NEL POST-OPERATORIO



## Prosthetic Stenosis and Regurgitation: Findings Suggestive of Significant Valve Dysfunction with Stented Bioprosthetic and Mechanical Valves

	Severe Stenosis	Severe Regurgitation
AVR	$V_{max} > 4 \text{ m/s}$ Mean $\Delta P > 35 \text{ mm Hg}$ Velocity ratio $< 0.25$ Rounded, late peaking velocity curve shape EOA $< 0.8 \text{ cm}^2$	LV dilation AR jet width $\geq 65\%$ of LVOT diameter CW Doppler signal dense with $T_{1/2} < 200 \text{ ms}$ Holodiastolic flow reversal in DA RV $> 60 \text{ mL}$ RF $> 50\%$
MVR	$V_{max} > 2.5 \text{ m/s}$ Mean $\Delta P > 10 \text{ mm Hg}$ $T_{1/2} > 200 \text{ ms}$ $VTI_{mitra}/VTI_{LVOT} > 2.5$ EOA $< 1.0 \text{ cm}^2$	LV dilation Large central MR jet or variable size wall-impinging jet Large PISA with vena contracta $\geq 0.6 \text{ cm}$ CW Doppler signal dense with triangular shape Pulmonary vein systolic flow reversal Pulmonary hypertension (esp. if new) RV $\geq 60 \text{ mL}$ , RF $\geq 50\%$ , EROA $\geq 0.50 \text{ cm}^2$
PVR	$V_{max} > 3 \text{ m/s}$ (or $> 2 \text{ m/s}$ with a homograft) with a progressive increase in velocity on serial studies	RV dilation Jet width $> 50\%$ of pulmonic annulus CW Doppler signal dense, steep deceleration, flow ends in mid to late diastole. Diastolic flow reversal in pulmonary artery RF $> 50\%$
TVR	$V_{max} > 1.7 \text{ m/s}$ Mean $\Delta P \geq 6 \text{ mm Hg}$ $T_{1/2} \geq 230 \text{ ms}$	TR jet area $> 10 \text{ cm}^2$ Vena contracta width $> 0.7 \text{ cm}$ CW Doppler signal dense with triangular shape Holosystolic flow reversal in hepatic veins Severe RA dilation


AR, aortic regurgitation; AVR, aortic valve replacement; DA, descending aorta; EOA, effective orifice area; EROA, effective regurgitant orifice area; LVOT, LV outflow tract; Mean  $\Delta P$ , mean transvalvular pressure gradient; MR, mitral regurgitation; MVR, mitral valve replacement; PISA, proximal isovelocity surface area; PVR, pulmonary vascular resistance; RF, regurgitant fraction; RV, regurgitant volume; TR, tricuspid regurgitation; TVR, tricuspid valve replacement;  $V_{max}$ , maximum antegrade transvalvular velocity; VTI, velocity-time integral.

\*Summarized and modified from Zoghbi WA, et al: J Am Soc Echocardiogr 22(9):975-1014, 2009.




# VALUTAZIONE ECOCARDIOGRAFICA


Valutazione dei movimenti di apertura e di chiusura  
delle parti mobili delle protesi valvolari




A disco basculante



Biologica




Bileaflet a disco  
basculante



A palla con gabbia




Mitral prosthesis





Parasternal

Aortic prosthesis




Apical



# Valutazione della presenza di calcificazioni o masse ipereogene adese alle protesi valvolare


Determinazione del gradiente trans-valvolare




Dal tipo e dalle dimensioni della protesi  
Dalla gittata cardiaca

BSA (mismatch protesi-paziente)

Bioprosthetic Valve



Bi-leaflet Valve



Valutazione degli eventuali rigurgiti  
("FISIOLOGICI" VS PATHOLOGICI)



# PROTESI DISFUNZIONANTI

## ASPETTI FISIOPATOLOGICI/EMODINAMICI

- **STENOSI:** trombosi, panno, degenerazione delle protesi biologiche
- **RIGURGITO INTRAPROTESICO:** trombosi, endocardite, lacerazione dei lembi
- **RIGURGITO PARAPROTESICO:** distacco, ascessi





# DISFUNZIONE DI PROTESI CARDIACHE

## ASPETTI ECO ETT/ETE

### M-MODE BI-MODE

ANOMALIE DI MOVIMENTO DEGLI ELEMENTI MOBILI  
IMMAGINI IN PLUS ADESE ALLA PROTESI  
DEGENERAZIONE DELLE CUSPIDI (SPESSORE > 3MM)  
PROLASSO O FLAIL DEI LEMBI  
IMMAGINI DIRETTE DI DISTACCO  
IMMAGINI DIRETTE DI TROMBI E VEGETAZIONI

### DOPPLER (PW - CW)

> VELOCITÀ MAX E MEDIA TRANSPROTESI  
> GRADIENTI MAX E MEDIO  
> PHT  
< AREA PROTESICA (EQUAZ CONTINUITÀ)  
INTEGR V EFFL SIN/INTEGR VEL PROTESI AO < 0,20  
RIGURGITI

### COLOR

JETS TRANSPROTESI ECCENTRICI O ASSENTI  
RIGURGITI INTRAPROTESICI  
RIGURGITI PARAPROTESICI





# DISFUNZIONE DI PROTESI BIOLOGICHE

- Le protesi biologiche a causa dei processi di fissazione dei materiali biologici, sono **destinate a deteriorarsi** in tempi più o meno brevi
- **L' ispessimento, la fibrosi e le calcificazioni** sono le lesioni anatomiche che condizionano la comparsa **stenosi** e, meno spesso, una insufficienza associata
- **La lacerazione** di uno o più lembi (che può avvenire precocemente o essere la conseguenza del deterioramento) condiziona un **rigurgito**
- L'endocardite infettiva provoca **rigurgito**



# DISFUNZIONE DI PROTESI MECCANICHE

- La causa più frequente di disfunzione di protesi meccanica è la **trombosi** che blocca il movimento dell'occlusore. La trombosi, favorita dalla presenza del materiale protesico, è in parte condizionata dalla correttezza della scoagulazione. Il disco o gli emidischi bloccati determinano la comparsa di **ostruzione** a cui può associarsi talvolta **rigurgito**.
  
- Un' altra causa di disfunzione è la **crescita esuberante del tessuto di neoendotelizzazione – panno** (*Tissue overgrowth*) che determina la formazione di una membrana ostruente e può essere il punto di **partenza di una trombosi**.



# DISFUNZIONE DI PROTESI MECCANICHE

- L' **immagine diretta del trombo** può essere difficile da identificare (plus poco ecodenso mascherato dai riverberi protesici)
- L'analisi del **movimento dell'occlusore** è più utile: escursione irregolare, ridotta o assente (osservazione prolungata)
- Il Doppler (color e continuo) permette di identificare l'ostruzione o il rigurgito: il jet ristretto, gli **elevati gradienti e la riduzione dell'area** per l'ostruzione; il **jet retrogrado** per il rigurgito.





GIOSCIA ALFREDO  
ETE 18/04/  
8/13/1950 M  
Image 1/11

ECOCARDIO SAN CARLO  
ZOOM 100%

TISU.2 MIN.5

X7-2t/Adulti


M4

FR 9Hz  
12cm

3D  
3D 55%  
3D 4dB



Battiti 3D 1



Temp. PAZ.: 37.0C  
103 BPM  
Temp. TEE: 38.9C

JPEG

103 bpm  
5:19 PM  
1/13/2014

DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA





GIOSSIA, ALFREDO  
ETE 18/014  
8/13/1950 M  
Image 1/22

FR 50Hz  
12cm


2D  
65%  
C 50  
P Off  
Gen.



X7-2t/Adulti

ECOCARDIO SAN CARLO  
Zoom 100%

M4



74 BPM  
Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 37.8C

74 bpm  
8:14 PM  
1/13/2014



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



GIOSCIA, ALFREDO  
ETE 18/014  
8/13/1950 M  
Image 1/36

ECCOCARDIO SAN CARLO  
TIS0.7 MI-0.4  
Zoom 100%

X7-2t/Adulti

FR 18Hz  
12cm

M4 M4  
+60.2

2D  
68%  
C 50  
P Off  
Gen.

-60.2  
cm/s

CF  
59%  
4.4MHz  
WF Alto  
Med.

G  
P R



0 124 180

P

Temp. PAZ.: 37.0C  
0 BPM  
Temp. TEE: 37.9C

JPEG

\*\*\* bpm  
1/13/2014



# DISTACCO PROTESICO

Il distacco di protesi può verificarsi sia nelle protesi biologiche che in quelle meccaniche.

Può avere due etiologie:

**CHIRURGICA:** deiscenza dei punti di sutura (calcificazioni, malacia dell'anello per fenomeni degenerativi o infettivi)

**INFETTIVA:** l'endocardite infettiva localizzata sull'anello determina la distruzione del materiale di ancoraggio

Il distacco condiziona la comparsa di  
**RIGURGITO PARAPROTESICO**







PHILIPS

TIS0.7 MI 0.4

X7-2t/Adulti

FR 14Hz  
14cm2D  
74%  
C 50  
P Off  
Gen.CF  
59%  
4.4MHz  
WF Alto  
Med.G  
P R


JPEG

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 39.5C

70 bpm



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA





ANOBILE LUIGI  
ETE 26/014  
11/16/1960 M  
Image 1/32

FR 15Hz  
12cm

2D  
66%  
C 50  
P Off  
Gen.

CF  
59%  
4.4MHz  
WF Alto  
Med.


G  
P R

95 BPM

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE< 37.0C

ECOCARDIO SAN CARLO  
Zoom 100%

X7-2t/Adulti



JPEG

95 bpm  
5:19 PM  
1/20/2014



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



ANDRIILE LUIGI  
ETE 26/014  
11/16/1960 M  
Image 1/19

FR 14Hz  
12cm

2D  
66%  
C 50  
P Off  
Gen.  
  
0 56 180

CF  
59%  
4.4MHz  
WF Alto  
Med.

G  
P R



93 BPM

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 41.1C

ECOCARDIO SAN CARLO  
Zoom 100%

TISU.7 MI04

X7-2t/Adulti



JPEG

93 bpm  
5:29 PM  
1/20/2014





# DISTACCO PROTESICO ECO ETE TRIDIMENSIONALE

**PERMETTE IL RICONOSCIMENTO DEL DISTACCO.**

Anche se è possibile identificare l'anatomia del distacco (con la riserva di basarsi su un ottima immagine priva di drop-out di echi durante il movimento protesico sisto-diastolico) è con il color che si delinea la regione del distacco, la sua estensione e la direzione del jet.





TAZQUINTI, SQUAD  
PHILIPS  
ETE 68014  
12/4/1973 F

FR 31Hz  
8.1cm


3D  
3D 9%  
3D 40dB  
0 90 180

ECOCARDIO SAN CARLO X7-2t/Adulti

ECOCARDIO SAN CARLO  
TIS0.2 MI 0.2mm 100%


Battiti 3D 4Q




M4





Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 37.8C

83bpm 5:47 PM  
27/2/2014








DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



DR ME COSATNTINO - SAN CARLO - POTENZA





DRIZZI  
RIZZO, FILIPPO  
45381820140611  
4/4/1942 M  
Image 1/32

ECOCARDIO SAN CARLO  
Zoom 100%

TISU.9 MI.0.4



X7-2t/Adulti

FR 14Hz  
12cm

3D  
3D 68%  
3D 45dB  
**CF**  
21%  
4.4MHz



Battiti 3D 6



69 BPM  
Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 40.1C

JPEG

69 BPM  
6/11/2014





RIZZO, FILIPPO  
45381820140611  
4/4/1942 M  
Image 1/25

ECOCARDIO SAN CARLO  
Zoom 100%

TIS0.2 MI 0.5

X7-2t/Adulti

M4

FR 12Hz  
13cm

Battiti 3D 1

3D  
3D 52%  
3D 40dB



JPEG

71 BPM

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 40.3C

71 bpm  
6:57 PM  
6/11/2014



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



RIZZO, FILIPPO  
45301820140611  
4/4/1942 M  
Image 1/34

ECOCARDIO SAN CARLO  
TISU.2 MI 0.5  
Zoom 100%

X7-2t/Adulti

FR 13Hz  
12cm

Battiti 3D 1

M4

3D  
3D 46%  
3D 29dB



JPEG

67 BPM

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 40.4C

67 bpm  
13:44 PM  
6/11/2014



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



PHILIPS

TIS0.2 MI 0.5


X7-2t/Adulti

M4

FR 8Hz  
14cm

Battiti 3D 1

3D  
3D 34%  
3D 42dB



JPEG

54 bpm

Temp. PAZ.: 37.0°C  
Temp. TEE: 39.0°C

DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA





ANOBILE LUIGI  
ETE 26/014  
11/16/1960 M  
Image 1/27

PHILIPS

FR 18Hz  
12cm

3D  
3D 52%  
3D 40dB  
CF  
50%  
4.4MHz



Battiti 3D 4


X7-2t/Adulti

ECOCARDIO SAN CARLO  
Zoom 100%

TIS0.8 MI-0.4

M4 M4  
+49.3

-49.3



80 BPM

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 40.3C

JPEG

80 bpm  
5:46 PM  
1/20/2014



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



MANFREDELLI ANTONIO  
00381520141108  
3/16/1955 M  
Image 1/39

ECOCARDIO SAN CARLO  
28/08/2014 100%

TIS0.6 M10.4



X7-2t/Adulti

FR 14Hz  
12cm

2D  
70%  
C 50  
P Off  
Gen.

CF  
59%  
4.4MHz  
WF Alto  
Med.

G  
P R



JPEG

43 BPM  
Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 38.8C

43 bpm  
3:48 PM  
11/8/2014



DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



MANFREDELLI ANTONIO  
00381520141108  
3/16/1955 M  
Image 1/16

ECOCARDIO SAN CARLO  
TIS0.2 MI 0.5  
ZOOM 100%


X7-2t/Adulti

FR 8Hz  
14cm

Battiti 3D 1

M4

3D  
3D 34%  
3D 55dB




0 BPM

Temp. PAZ.: 37.0C  
Temp. TEE: 38.9C

JPEG

\*\*\* bpm  
346 PM  
11/8/2014





DR MF COSATNTINO -SAN CARLO- POTENZA



# MALFUNZIONAMENTI DA RIGURGITO DELLE PROTESI:

## Elementi diagnostici eco Doppler


### INTRAPROTESICO


- Anomalie di kinetica dell'occlusore
- Alterazioni morfologiche delle cuspidi biologiche
- Prolasso / flail
- Visualizzazione diretta della trombosi / panno fibroso
- Jet da rigurgito all'interno dell'anulus protesico

### PERIPROTESICO

- Rocking dell'anello
- Patologia perianulare
- Anomalie di kinetica dell'occlusore
- Visualizzazione di masse protesiche
- Vegetazioni/trombi
- Jet da rigurgito all'esterno dell'anello protesico







# ACCORGIMENTI DI TECNICA CHIRURGICA

E' consigliabile impiantare sempre protesi la cui EOA sia adeguata alla superficie corporea del paziente, in particolar modo in sede aortica, al fine di evitare "**MISMATCH**" paziente-protesi.

Si incorre nel rischio di "mismatch" se EOA della protesi indicizzata per la superficie corporea del paziente è  
 **$\leq 0,85-90 \text{ cm}^2/\text{m}^2$**




# MISMATCH PROTESI PAZIENTE

- **DEFINIZIONE:** Protesi strutturalmente normale con comportamento emodinamico compatibile con una ostruzione di grado maggiore rispetto al modello ed al “size” protesico
- **CAUSA:** presenza di un’area funzionale della protesi non adeguata alla superficie corporea del paziente o comunque tale da non consentirgli un appropriato incremento della portata cardiaca con l’attività fisica
- **DIAGNOSSI ECO-DOPPLER:** quando l’area effettiva protesica indicizzata per la superficie corporea è  $< 0,85 \text{ cm}^2/\text{m}^2$   
(Sensibilità 69% - Specificità 76%)
- **SUGGERIMENTI:** non impiantare valvole di piccolo calibro in aorta in pazienti con body surface area  $>$  di  $1,70 \text{ m}^2$




# Impact of Valve Prosthesis-Patient Mismatch on Short Term Mortality After Aortic Valve Replacement



•Blais C, Dumesnil JG, Baillot R, Simard S, Doyle D, Pibarot P.  
*Circulation* 2003;108:983-988

# Impact of Valve Prosthesis-Patient Mismatch on Short Term Mortality After Aortic Valve Replacement



Blais C, Dumesnil JG, Baillot R, Simard S, Doyle D, Pibarot P. Circulation 2003;108:983-988



# Prosthesis size and long-term survival after aortic valve replacement

Eugene H. Blackstone, MD<sup>a,b</sup>

Delos M. Cosgrove, MD<sup>b</sup>

W. R. Eric Jamieson, MD<sup>c</sup>

Nancy J. Birkmeyer, PhD<sup>d</sup>

John H. Lemmer, Jr, MD<sup>e</sup>

D. Craig Miller, MD<sup>f</sup>

Eric G. Butchart, FRCS<sup>g</sup>

Giulio Rizzoli, MD<sup>h</sup>

Magdi Yacoub, MD<sup>i</sup>

Akiko Chai, MS<sup>j</sup>

•*The Journal of Thoracic and  
Cardiovascular Surgery 2003•  
Volume 126; 3: 783*

MULTICENTRICO, 13.258 CASI SEGUITI FINO  
A 15 ANNI, ANALISI STATISTICA MOLTO  
RIGOROSA, 4 CATEGORIE DI PROTESI  
(PORCINE, PERICARDICHE, STENTLESS E  
MECCANICHE)

- ✓ Il parametro di base dello studio è l'area geometrica della protesi
- ✓ In vivo EOA: "...is estimated clinically under a range of incompletely controlled conditions by echocardiography according to various formulas".



# MISMATCH PROTESI PAZIENTE

**In conclusione, protesi aortiche con comportamento ostruttivo (AEPI <0,85 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) possono avere un'aumentata mortalità operatoria ed un ridotto recupero funzionale dopo un intervento di sostituzione valvolare**

**I risultati degli studi di FU a lungo termine sono contradditori sia per la selezione della casistica, sia per i metodi ecoDoppler utilizzati per la valutazione della funzione protesica.**

**Tuttavia, poichè le variabili in grado di interferire sugli esiti clinici post operatori sono numerose, risulta difficile stabilire l'importanza della performance emodinamica della protesi.**

**In questo contesto il M P-P dovrebbe essere considerato un meccanismo in grado di spiegare il mancato recupero funzionale dopo un intervento di sostituzione aortica**



# **ECOCARDIOGRAFIA 2015**

## **XVII Congresso Nazionale SIEC**

**Hotel Royal Continental**

**Napoli, 16-18 Aprile 2015**

**Grazie per l'attenzione**